

# Paloma



Station de surveillance  
conforme pour la baignade



<b>Préfecture/Province</b>	<b>Mohammedia</b>
<b>Commune / Municipalité</b>	<b>Aïn Harouda</b>
Longueur de la plage	2,5 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	4 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	31 unités
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	-
07/08	-
08/09	*
09/10	B
10/11	A
11/12	A
12/13	A
13/14	B
14/15	B
15/16	A
16/17	B
17/18	A
18/19	B



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 308621 Y : 342828	Milieu de la plage (Entrée principale)

Source d'Informations :  
Rapport plages propres 2018.  
(\* ) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.