

# Nahla Aïn Sebaâ



Station de surveillance  
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	Casablanca
Commune / Municipalité	Aïn Sebaâ
Longueur de la plage	0,6 km
Qualité du Sable	Moyennement propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	900
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	3 unités
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Mécanique
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	✓ (Rejet pluvial)
• Emissaire au large	✓ (Collecteur Est)
Embouchure	X
Fosses septiques	X

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	-
07/08	-
08/09	*
09/10	D
10/11	D
11/12	D
12/13	D
13/14	D
14/15	B
15/16	B
16/17	B
17/18	B
18/19	B



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 302508 Y : 338315	Côté nord du rejet Aïn Sebaâ (en face du camping)

Source d'Informations :  
Arrondissement de Aïn Sebaâ Hay Mohammadi.  
(\* Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.