

Imi N'tourga



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	Sidi Ifni
Commune / Municipalité	Mirleft
Longueur de la plage	0,7 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	4 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	60 unités
Toilettes	5 unités
Douches	2 unités
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	✓
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	Oued Asder
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2
06/07	-	-
07/08	*	*
08/09	*	*
09/10	A	A
10/11	A	A
11/12	A	A
12/13	A	A
13/14	A	A
14/15	A	A
15/16	A	A
16/17	A	B
17/18	A	A
18/19	A	A



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 050845 Y : 297249	Milieu de la plage
S2	X : 050899 Y : 279317	Au nord de S1

Sources d'Informations :
Rapport plages propres 2018.

(*) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.