

Tamhrocht



Station de surveillance
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	Sidi Ifni
Commune / Municipalité	Mirleft
Longueur de la plage	0,7 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	300
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	4 unités
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	Oued Tamhrocht
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	-
07/08	-
08/09	-
09/10	-
10/11	-
11/12	-
12/13	-
13/14	-
14/15	*
15/16	A
16/17	A
17/18	A
18/19	A



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 48830 Y : 293168	Milieu de la plage

Sources d'Informations :
Rapport plages propres 2018.
(*) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.