

# Laftissa



Nombre de prélèvements  
insuffisant pour la classification



<b>Préfecture/Province</b>	<b>Sidi Ifni</b>
<b>Commune / Municipalité</b>	<b>Mirleft</b>
Longueur de la plage	0,5 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	300
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	30 unités
Toilettes	2 unités
Douches	2 unités
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	3 chaâbats
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 47229 Y : 288908	Milieu de la plage
S2	X : 47329 Y : 289074	200 m au nord de S1

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	S1	S2
06/07	-	-
07/08	-	-
08/09	-	-
09/10	-	-
10/11	-	-
11/12	-	-
12/13	-	-
13/14	-	-
14/15	-	-
15/16	-	-
16/17	-	-
17/18	-	-
18/19	*	*



Sources d'Informations :  
Service technique de Mirleft.