

# Qasba 1 (Rose Marie)



Station de surveillance  
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	Skhirat-Témara
Commune / Municipalité	Aïn Atiq
Longueur de la plage	2 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	3 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	10 unités
Toilettes	2 unités
Douches	8 unités
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	-
07/08	-
08/09	*
09/10	B
10/11	A
11/12	A
12/13	A
13/14	A
14/15	A
15/16	B
16/17	B
17/18	A
18/19	B

Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 350601 Y : 366813	Milieu de la plage



Source d'Informations :  
Rapport plages propres 2018.  
(\* ) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.