

Cabo Negro 2



Station de surveillance
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	M'diq-Fnideq
Commune / Municipalité	Martil
Longueur de la plage	1,2 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	2 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	Tous les 100 m
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Mécanique et manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	Oued El Maleh au Sud
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	*
07/08	*
08/09	*
09/10	*
10/11	*
11/12	*
12/13	A
13/14	A
14/15	A
15/16	A
16/17	B
17/18	A
18/19	B



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 510572 Y : 561735	Extrémité sud de la petite corniche

Source d'Informations :
Municipalité de Martil.

(*) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.