

# Cabo Negro 1



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	M'diq-Fnideq
Commune / Municipalité	Martil
Longueur de la plage	2 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	6 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	Tous les 100 m
Toilettes	2 unités
Douches	X
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	✓
Nettoyage du sable	Mécanique et manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	Oued El Maleh
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2	S3
06/07	A	-	-
07/08	A	-	-
08/09	A	-	-
09/10	A	-	-
10/11	B	-	-
11/12	A	-	-
12/13	A	-	-
13/14	A	-	-
14/15	A	-	-
15/16	A	-	-
16/17	B	B	B
17/18	A	A	A
18/19	A	A	A



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 510301 Y : 562668	Entrée principale de la plage
S2	X : 510398 Y : 562480	200 m au sud de S1
S3	X : 510368 Y : 562856	200 m au nord de S1

Source d'Informations :  
Rapport plages propres 2018.