

Est Marina Smir



Station de surveillance
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	M'diq-Fnideq
Commune / Municipalité	M'diq
Longueur de la plage	1,3 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	10 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	Tous les 100 m
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	Rejets pluviaux
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	A
07/08	A
08/09	A
09/10	A
10/11	B
11/12	A
12/13	B
13/14	A
14/15	A
15/16	A
16/17	B
17/18	B
18/19	A



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 505165 Y : 571249	Milieu de la plage

Source d'Informations :
Municipalité de M'diq.