

Restinga Sud



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	M'diq-Fnideq
Commune / Municipalité	M'diq
Longueur de la plage	0,35 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	1 500
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	Tous les 100 m
Toilettes	✗
Douches	✗
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	✓
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	
• Emissaire au large	✗
Embouchure	✗
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • ✗ : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2	S3
06/07	A	A	B
07/08	A	A	B
08/09	A	A	A
09/10	A	A	B
10/11	B	B	B
11/12	A	A	A
12/13	A	A	B
13/14	A	A	A
14/15	A	A	A
15/16	A	A	A
16/17	A	B	B
17/18	A	B	A
18/19	B	B	B



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 504723 Y : 574576	Milieu de la plage
S2	X : 504673 Y : 574376	200 m au sud de S1
S3	X : 504694 Y : 574827	200 m au nord de S1

Source d'Informations :
Municipalité de M'diq.