

Tanger Malabata



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	Tanger-Assilah
Commune / Municipalité	Tanger Médina
Longueur de la plage	0,6 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	20 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	20 unités
Toilettes	6 unités
Douches	6 unités
Réseau AEP	✓
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	✓
Nettoyage du sable	Mécanique
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	Oued Chatt
Fosses septiques	X

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2	S3
06/07	B	B	B
07/08	C	C	C
08/09	B	C	B
09/10	B	B	B
10/11	B	B	B
11/12	-	B	A
12/13	-	B	A
13/14	A	A	B
14/15	B	A	B
15/16	B	B	B
16/17	B	B	B
17/18	B	A	B
18/19	A	A	A



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 466606 Y : 575826	En face de l'hôtel Tarik
S2	X : 466671 Y : 575879	70 m à l'est de S1
S3	X : 466557 Y : 575797	50 m à l'ouest de S1

Source d'Informations :
Rapport plages propres 2018.