

# Markala



Station de surveillance  
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	Tanger-Assilah
Commune / Municipalité	Tanger Médina
Longueur de la plage	0,7 km
Qualité du Sable	Moyenne
Fréquentation journalière maximale (personnes)	2 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	7 conteneurs de 400 l
Toilettes	X
Douches	6 unités
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	✓
• Emissaire au large	✓ (à l'ouest du port)
Embouchure	Oued Lihoud
Fosses septiques	X

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	-
07/08	-
08/09	-
09/10	*
10/11	B
11/12	C
12/13	C
13/14	C
14/15	C
15/16	C
16/17	B
17/18	A
18/19	A



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 460633 Y : 577036	Milieu de la plage

Source d'Informations :  
Rapport plages propres 2018.  
(\* ) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.