

# Jbila II



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	Tanger-Assilah
Commune / Municipalité	Tanger Médina
Longueur de la plage	3 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	10 000
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	✓
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	X

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2	S3	S4
06/07	-	-	-	-
07/08	-	-	-	-
08/09	*	-	-	-
09/10	-	-	-	-
10/11	-	-	-	-
11/12	-	-	-	-
12/13	-	-	-	-
13/14	-	-	-	-
14/15	-	-	-	-
15/16	-	-	-	-
16/17	B	A	B	A
17/18	A	A	A	A
18/19	A	A	A	A



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 450742 Y : 571808	En face du poste des Forces auxiliaires
S2	X : 450643 Y : 571405	400 m au sud de S1
S3	X : 450527 Y : 571001	400 m au sud de S2
S4	X : 450401 Y : 570605	400 m au sud de S3

Source d'Informations :  
Préfecture de Tanger-Assilah.  
(\* ) Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.