

Houara



Stations de surveillance conformes pour la baignade



Préfecture/Province	Tanger-Assilah
Commune / Municipalité	Gzenaya
Longueur de la plage	4 km
Qualité du Sable	Propre
Fréquentation journalière maximale (personnes)	1 000
Existence de transport en commun	X
Poubelles	X
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	X
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	X
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique des stations de surveillance situées au niveau de cette plage

Saison	S1	S2	S3
06/07	-	-	-
07/08	-	-	-
08/09	-	-	-
09/10	-	-	-
10/11	-	-	-
11/12	-	-	-
12/13	*	*	*
13/14	A	A	A
14/15	A	A	A
15/16	A	A	A
16/17	A	A	A
17/18	A	A	A
18/19	A	A	A



Localisation des stations de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
S1	X : 446983 Y : 558230	Milieu de la plage (en face du poste des Forces auxiliaires)
S2	X : 447096 Y : 558620	400 m au nord de S1
S3	X : 446826 Y : 557855	400 m au sud de S1

Source d'Informations :
Service technique de la commune.
(* Nbr. de prélèvements insuffisant pour la classification.