

Assilah Port



Station de surveillance
conforme pour la baignade



Préfecture/Province	Tanger-Assilah
Commune / Municipalité	Assilah
Longueur de la plage	0,1 km
Qualité du Sable	Présence de macro déchets
Fréquentation journalière maximale (personnes)	400
Existence de transport en commun	✓
Poubelles	X
Toilettes	X
Douches	X
Réseau AEP	X
Panneaux de sensibilisation pour le respect de l'environnement	X
Nettoyage du sable	Manuel
Points de rejets d'eaux usées :	
• Rejet au niveau même de la plage	Réseau pluvial
• Emissaire au large	X
Embouchure	X
Fosses septiques	✓

✓ : Oui • X : Néant

Evolution de la qualité microbiologique de la station de surveillance située au niveau de cette plage

Saison	SI
06/07	C
07/08	C
08/09	B
09/10	B
10/11	A
11/12	B
12/13	B
13/14	B
14/15	B
15/16	B
16/17	B
17/18	C
18/19	B



Localisation de la station de surveillance par GPS

Station	Coordonnées Lambert	Repères terrestres
SI	X : 441815 Y : 540799	Milieu de la plage (au sud du port)

Source d'Informations :
Municipalité d'Assilah.